



ALFA ROMEO 147*, Brera, 159	61007	61009+61024	60010	61303+61324**
ALFA ROMEO 156	61002	–	–	–
AUDI A4 01/00–07, A2, A3, A6, TT 07/01–08/06	63026	63020+61020	60000	63322+61320**
AUDI A4 01/07–, TT 09/06–, R8	63026	63020+61021	60000	63322+61321**
BMW 3 E46, 5 E39, X3 E83, X5 E53, Mini R50/52/53, Z4	61002	–	–	–
BMW 1 E81, E87, 3 E90, 5E60, X5 E70	62006	62010+61033	60040	62302+61333**
BMW 7 E65	62006	62010+61019*	60000	–
CITROËN C2, C3, C3 Puriel, C5 (PF3), Xsara '01-'05, Xsara Picasso ab '05, alle mit VAN Multiplex	61002	–	–	–
CITROËN C3, C4, C5 10/04–9/07, C8; (MOST®)	61007	61009+61038	–	–
CITROËN Jumper ab 10/06, Modelljahr 2007	61007	–	60000	–
CITROËN Jumpy Modelljahr 2008	61007	61009+61039*	60000	–
CHRYSLER 300C	62006***	–	60000	62302+61323**/**
JEEP Grand Cherokee	62006	–	60000	62302+61323**
FIAT Stilo*, Grande Punto ab 2006, FIAT 500, Bravo MJ '07, Panda MJ '08	61007	61009+61024	60010	61303+61324**
FORD Focus**, Focus C-MAX**, Mondeo 07/03–**, S-MAX, Galaxy 06/06–; (MOST®)	61007	61009+61025*	60000	–
FORD Transit Connect Modelljahr 2008	62810	–	60000	–
JAGUAR X-Type, XK8 (X100), XKR (X100), XJ4 (X350) ab 12/01	61002	–	–	–
LANCIA Ypsilon* (Typ 843) 11/03–12/07	61007	61009+61024	60010	–
LAND ROVER Freelander I '01-'06	61002	–	–	–
LAND ROVER Discovery 3, Range Rover 05–, Range Rover Sport	61007	61009+61019*	60000	–
LEXUS GS Serie: GS300, GS430	61007	–	60000	–
MAZDA 2, 6	61007	–	60000	–
MERCEDES C-W202, Sprinter W905, SLK R170, Vito W638, M-W163	61002	–	–	–
MERCEDES A-W169, B-W245, Sprinter W906; (ISO)	62006	62010+61037	60050	–
MERCEDES A-W169, B-W245, Sprinter W906 & Audio 20; (MOST®)	62006	62010+61033	60040	62302+61333**
MERCEDES C-W203 & CLK-W209 ~03/04, CLK-W208, E-W210, SL-R230 ~07/04, Viano	62006	62010+61022	60052	–
MERCEDES C-W203 & CLK-W209 04/04–, M-W164, R-W251	62006	62010+61033	60040	62302+61333**
MERCEDES E-W211 ~03/03	62006	62010+61023	60000	62302+61323**
MERCEDES E-W211 04/03–, SLK-R171 < 04/08, CLS-W219	62006	62010+61032	60054	62302+61332**
MERCEDES SLK-R171 < 04/08 m. Tel. Annahme f. KENWOOD Bluetoothmodul	–	–	–	62832+61332+61406
MERCEDES SLK-R171 > 04/08 m. Tel. Annahme f. KENWOOD Bluetoothmodul	–	–	–	62832+61333+61406
MERCEDES S-W220	62006	–	60000	62302+61323**
MERCEDES Actros 1847, 1850	61007	–	60000	–
MERCEDES C W 204	–	–	60000	62830**
NISSAN Interstar (Vers. B ab '03), Navara (D40 ab 01/05), X-Trail (Gen.1 bis '07), Pathfinder (R51-'07)	61002	–	–	–
OPEL Vectra C ~07/04	62006	–	60000	–
OPEL Astra H, Corsa C, Meriva, Tigra TwinTop, Vectra C 08/04–, Corsa D, Zafira B ; (MOST®)	62006	62010+61034	60090	62302+61334**
PEUGEOT 1007, 206, 206CC, 307, 406, 607, Partner II ab 2002. Alle mit VAN Multiplex	61002	–	–	–
PEUGEOT 207, 307, 407, Expert*; (MOST®)	61007	61009+61038	–	–
PORSCHE Boxster, Cayenne	63026	–	60000	–
PORSCHE 997	–	–	60000	62820**
RENAULT Laguna (Gen.2 Phase1 ab 03/01), Megane (Phase 2 ab 09/02), Scenic (Gen.2 Phase1 mit OBD2)	61002	–	–	–
SAAB 9-3, 9-5	61007	–	60000	–
SAAB 9-3 (MOST®)	61007	–	60000	–
SEAT Altea, Leon, (MOST®)	63026	63020+61021	60090	63322+61321**
ŠKODA Octavia, Superb (mini ISO)	63026	–	60000	–
ŠKODA Octavia II (MOST®)	63026***	63020+61021***	60090	63322+61321**
SMART ForTwo W450	61002	–	–	–
SMART ForFour W454	62006	62010+61037	60000	–
SMART ForTwo BR451	62800	–	60000	–
VOLVO FH12, FH16	61007	–	60000	–
VOLVO S60, V70, XC70	61007	–	60000	–
VOLVO XC90	61007	–	60000	61303+61232**
VW Golf 4 ab '00, Passat Typ 3BG, Sharan mit TDI '03-'04	61002	–	–	–
VW Caddy, Golf 5, Golf Plus, Passat Typ 3C, T5, Touareg*, Touran, Polo 9N	63026	63020+61021	60090	63322+61321**

* = Keine / teilweise Unterstützung der Lenkradfernbedienung, nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anleitung des fahrzeugspezifischen Kabelsatzes.

*** = Aktivierung des original Soundsystems.

** = zusätzliches, radiospezifisches Adapterkabel wird benötigt (62XXX und 63XXX):

BECKER = 61402, JVC = 61403, BLAUPUNKT = 61404, KENWOOD = 61406, ALPINE = 61407, PIONEER = 61408, CLARION = 61409

Die in der Liste enthaltenen Angaben, besonders die Fahrzeugbaujahre und Modellbezeichnungen, haben ihre Aktualität zur Drucklegung des Kataloges (19.5.2008). Spätere Änderungen der Fahrzeuge, wie z.B. Modellpflege oder Änderungen in der Fahrzeugsoftware, können somit nicht berücksichtigt werden. Die Aktualisierung der Daten finden sie unter www.dietz.biz